



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1		Ферма 3000	2
2		Полухомут низ	3
3		Подвес	3
5		Полухомут верх	3
10		Винт М4х10 потай	48
11		Болт М10х40	3
12		Гайка М8 самоконтр.	12
13		Гайка М10	18
14		Гайка М10 самоконтр.	3
15		Шайба 8	12
16		Шайба 10	18
20		Розетка 16А	12